

安全生产简报

物流公司安委会主办

(第十二期)

2024年12月30日

【安全动态】

✕物流公司召开12月安全生产例会

为贯彻落实好各项安全生产工作部署，推进岁末年初安全生产工作安排，12月20日下午，物流公司召开了12月安全生产例会。

会上观看了集团公司安全生产工作视频会议，听取了集团公司党委书记、董事长王国清同志讲话，传达了集团公司《安全生产考核管理办法（试行）》《2024今冬明春火灾防控工作方案》的主要内容，通报了近期典型事故案例。

公司副总经理、安全总监张甲振同志强调了以下四点内容：一是年底将至，要对照《安全生产年度考核指标评分标准》积极做好各项准备工作，迎接集团公司安全生产考核；二是近期火灾事故频发，各部门、分公司、子公司要充分认识当前消防安全的严峻复杂形势，结合《今冬明春火灾防控工作方案》的各项要求，明确职责任务，细化工作措施，全力防范化解消防安全风险；三是冬季雾霾、降雪天气给员工通勤带来困扰，全体员工要选择合适的防寒和防滑装备，采用安全的出行方式，确保出行安全；四是严格落实24小时领导在岗带班和值班制度，尤其加强元旦、春节、元宵节等重要节假日期间的值班值守工作，遇有突发事件要迅速反应，并按规定及时、准确上报。



✘物流公司副总经理张甲振前往太行智慧物流园项目开展安全检查

12月23日上午，物流公司副总经理张甲振带队前往太行食品公司太行智慧冷链物流园项目开展安全检查。

检查组一行深入常低温库、铁路专用线、冷链加工车间等各单体工程施工现场，重点对专项行动落实情况和上阶段提出的问题进行“回头看”。

张甲振提出五点要求，一要做好消防工作，深刻吸取山东荣成冷库火灾事故教训，加强员工宿舍、食堂、燃气设备等消防管理，及时清理施工现场周边杂草、建筑垃圾，保温材料等规范堆放，并进行阻燃性能测试；二要做好极端天气防范，密切关注大风、大雾、雨雪、寒潮等气象预警，第一时间通知到施工单位，必要时坚决停工，塔吊等大型设备做好锁死等防范措施；三要结合四个专项行动方案，加强运输环节管控，督促运输企业加强从业人员管理和教育培训，加大对承揽运输业务企业检查力度，在装卸货过程及运输过程中要按照安全操作规程执行，落实全过程、全链条监测，严防发生道路安全事故；四要做好员工通勤保障工作，降低雾霾、降雪天气给员工通勤带来的困扰，提醒员工选择合适的防寒和防滑装备，采用安全的出行方式，必要时采取居家办公等形式，确保出行安全；五要严格落实24小时领导在岗带班和值班制度，遇有突发事件要迅速反应，并按规定及时、准确上报。



✘ 物流公司组织参加集团公司企业安全生产评级实施细则宣贯培训

为深入了解《河北交通投资集团企业安全生产评级实施细则》的重要意义，掌握修订的主要内容，全面迎接集团公司2024年安全生产评级工作，12月30日，物流公司组织参加了集团公司企业安全生产评级实施细则宣贯培训，安全管理部、所属各子公司主要负责人和分管安全工作负责人参加了此次培训。

培训会上，讲师系统解读了《河北交通投资集团企业安全生产评级实施细则》，重点介绍细则的编制背景与目的、评级方法，以及细则整体结构、重点条款等主要内容，使集团所属各单位掌握安全生产评级工作相关要求。

公司副总经理、安全总监张甲振强调，各子公司要率先开展自评工作，结合《细则》中的具体要求，提前准备好相关材料，安全管理部做好牵头组织，全力做好本年度安全生产评级工作。



【事故警示】

『典型案例』

事故一：12月3日15时许，山东中储粮金乡县一项目在拆除仓顶伞型桁架过程中发生倒塌。该项目由中建七局第二建筑有限公司承建。事故发生后，有关方面立即开展救援救治。目前，事故共造成6人死亡、1人重伤，1人被困正在救援中。事故原因调查和善后处置工作正在进行。

事故二：12月7日13时许，山东省荣成市蓝润集团在建的齐东海通冷链仓库因保温材料起火发生火灾。

截至12月8日5时许，经过持续救援，荣成市蓝润集团在建的齐东海通冷链仓库火灾事故失联9人全部找到，均无生命体征。现场搜救结束。目前事故原因调查、善后处置等工作仍在进行中。

事故三：12月17日23时02分接警，雄安新区安新县大王镇中建八局一施工工地发生塔吊倒塌事故，造成3人被困。大队调派4车20人于23时40分到场处置，18日0时49分救援结束。18日5时25分，雄安新区党政办公室通报，事故共造成5人死亡、4人受伤（消防救援力量到场前，有6名受伤人员送医，其中120转移1人，施工单位自行送医5人未及时报告）。

『提示警示』

冬季天气干燥，近期火灾事故频发，是一年中防火工作的关键时期。各部门、分公司、子公司要充分认识当前消防安全的严峻复杂形势，结合《今冬明春火灾防控工作方案》中的各项要求，明确职责任务，细化工作措施，广泛发动、部署到位，全力防范化解消防安全风险。

各部门、分公司要切实做好公司本部的消防工作，禁止违规使用大功率电器，严禁私拉电线、携带易燃易爆物品进入办公区域，禁止在办公区域抽烟。

太行食品公司、交投陆港公司要全方位加强动火作业和有限空间作业安全监管，建立健全有限空间作业管理制度和操作规程，加强作业人员的安全培训，确保作业人员掌握有限空间作业基本安全知识和施救要求，具备相应技能。要按规定配备符合国家标准要求的通风、检测、照明、通讯、应急救援设备和个人防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴和使用。要制定应急预案并定期演练，结合重大事故隐患专项排查整治行动对重点区域开展专项检查，采取坚决措施，堵塞管理漏洞，切不可出现年底抢工期而忽视安全生产的现象。

井储公司要加强对园区的巡查监管力度，加强园区防火、用电隐患排查，园区内消防设施、设备定时维护保养。

公子元公司要定期对景区及办公区的消防安全进行检查，落实好人防、物防、技防措施，及时消除元旦、春节、元宵节等重要节日前后人流量增加带来的消防隐患。