

安全生产简报

物流公司安委会主办

(2025 年第三期)

2025 年 4 月 9 日

【安全动态】

✖ 副总经理、安全总监张甲振前往太行智慧冷链物流园建设项目开展督导检查

3月24日上午，物流公司副总经理、安全总监张甲振一行前往太行智慧冷链物流园建设项目现场，开展了全面细致的督导检查工作，本次检查旨在进一步强化项目建设安全管理，确保项目顺利推进。

检查组深入施工现场，对各个作业区域进行了实地查看，重点检查了施工设备的运行状况，包括塔吊、升降机等大型机械设备的维护记录与安全防护装置；对脚手架搭建、高处作业、临时用电等容易出现安全隐患的环节进行了严格排查；同时，还检查了施工现场的消防设施配备及安全警示标识的设置情况。

在检查过程中，安全管理部发现部分项目存在人员安全防护措施落实不到位和违章操作等问题，检查组当场提出整改要求，明确整改期限，要求相关单位必须严格落实各项安全规章制度，加强对施工人员的安全教育培训，提高全员安全意识。

张甲振表示，太行智慧冷链物流园建设项目作为公司的重点项目，安全管理工作至关重要，此次督导检查不仅是为了发现并解决问题，更是要建立长效的安全管理机制，确保项目在安全的前提下高质量完成。未来，安全管理部将持续关

注该项目的整改情况，并加大对其他在建项目的安全检查力度，为公司的稳健发展筑牢安全防线。



✕ 陪同集团第三检查组前往太行智慧冷链物流园项目开展督导检查

3月28日下午，集团第三检查组杨浩一行对物流公司所属太行智慧冷链物流园项目进行春季安全生产专项检查，物流公司副总经理、安全总监张甲振陪同检查。

检查组深入施工现场，重点查看了各参建单位举报奖励制度落实情况、施工现场的安全防护设施、脚手架搭建及临边防护设置情况。检查组要求，配电箱必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，防止因用电不当引发触电事故，同时对大型机械设备的定期维护记录、操作人员资质证书进行一一核对，确保设备安全运行。

检查组强调，太行智慧冷链物流园项目工期紧、任务重，安全生产是项目顺利推进的重要保障。各参建单位一要严格依照安全生产法规与标准，从人员培训、设备管理到现场作业流程，全方位落实安全责任。二要定期开展施工人员安全培训，提升安全意识与操作技能；要强化设备的日常维护与检查，确保设备始终处于良好运行状态；三要规范施工现场管理，合理规划物料堆放区域，保障施工场地整洁有序，从源头防范安全事故发生，为施工项目的顺利竣工保驾护航。

张甲振对检查组的到来表示感谢，表示物流公司将以此次检查为契机，牢固树立安全发展理念，全面梳理安全生产工作中的薄弱环节，加大安全投入坚决落实举报奖励制度，确保项目建设安全形势持续稳定，为集团的高质量发展贡献力量。整改检查中发现的问题，提升安全管理水平，为集团的高质量发展贡献力量。



✕召开会议研究部署安全维稳工作

3月3日下午，物流公司召开会议对安全生产和维护稳定工作进行研究部署。

会议传达学习了上级关于安全生产及维护稳定工作会议精神。会议强调，一要提高政治站位，深刻认识当前安全稳定工作的严峻形势和极端重要性，对标上级部署，把思想和行动统一到做好安全维稳各项工作上来，坚决遏制各类事故发生；二要狠抓末端落实，按照深入作业现场、深入一线员工、深入管理机制的工

作要求，常态化开展安全生产明查暗访行动，形成发现问题、整改问题、解决问题的闭环；三要突出重点，梳理生产运营各环节难点堵点，加强工程建设领域安全管控，加强作业现场监督和组织协调工作，加大对脚手架、塔吊等危大工程的隐患排查治理力度，落实各项防范措施，确保领责到位、防控到位、日常检查到位；四要全面梳理信访矛盾隐患，做到底数清、情况明，不让矛盾叠加，通过农民工专款账户等有利抓手全力排查“两拖欠”现象，保障民工权益，切实把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态；五要严格落实领导带班和24小时值班制度，及时、妥善处理各类突发事件，为平安河北建设贡献坚实力量。

物流公司党委书记、董事长张忠民、领导班子成员、各部室、分子公司负责人参加会议。



【事故警示】

【典型事故案例】

西双版纳州勐腊县在建工程坍塌事故：3月2日，西双版纳州勐腊县一处在建工程发生坍塌，导致3人不幸遇难。依据《较大事故查处挂牌督办办法》，云

南省安全生产委员会对该起事故进行挂牌督办，要求尽快查明事故原因、明确事故性质与责任，并提出处理意见及防范措施。

淄博太公市场棚顶坍塌事故：3月2日，山东淄博市遭遇暴雪天气，太公市场部分顶棚因积雪重压发生坍塌。从现场视频可见，坍塌处覆盖着较厚白雪。事故发生后，警车和消防车迅速赶赴现场处置，消防队员也抵达现场，在市场门口设置了警戒。相关单位及时疏散撤离人员，并隔离周围区域。所幸截至3月3日，此次事故未造成人员伤亡。

河北秦皇岛华川机械加工粉尘爆炸事故：3月8日9时54分左右，河北省秦皇岛市经济技术开发区的华川机械加工有限公司发生粉尘爆炸。事发当天现场有58人作业，主要进行铝合金轮毂打磨抛光业务。初步判断点火源可能来自除尘系统内受潮铝合金粉尘发热自燃、布袋除尘器内部静电，或者打磨产生的高温热源，这些因素引发除尘系统爆炸，爆炸波和火焰反向传播至车间内部，致使20人受伤，具体事故原因仍在深入调查。

广东河源叉车作业事故：3月9日9时许，广东省河源市源城区东埔街道的中央储备粮河源直属有限公司扩建工地现场，一名员工在作业时不慎被叉车撞倒，后经抢救无效死亡。河源市安全生产委员会办公室已对该起事故调查处理工作实行挂牌督办。

江苏惠利生物科技爆炸事故：3月11日15时30分，江苏惠利生物科技有限公司发生较大燃爆事故。目击者称爆炸后现场升起紫色浓烟。此次事故造成8人死亡，4人受伤。经初步调查，事故企业在现有中试车间非法试验生产碘酰基苯甲酸，在产品晾干收集过程中发生爆炸，具体原因仍在调查。

山西阳泉平定县太旧高速工地坍塌事故：3月17日下午，山西阳泉市平定县太旧高速由山西路桥第五工程有限公司太旧改扩建3标项目部负责的工地，混凝土配料斗一面墙体倒塌，斗底被大量土石覆盖。经多部门全力救援，3月17日晚，被埋的3名技术员和2名工人被找到，但均已不幸遇难，5人中年龄最大

59 岁，最小 25 岁。事故原因初步判断为事发工地土质松软，导致作业设备侧翻引发，具体原因仍在调查。

重庆铜梁区纸张涂布厂中毒和窒息事故：3 月 19 日，重庆市铜梁区一纸张涂布厂发生中毒和窒息事故，造成 7 人受伤。铜梁区卫健委会同应急、人力社保、生态环境和高新区等多部门展开联合调查。目前，7 名工人在医院接受治疗，病情稳定，事件调查和处置工作正有序推进。

河南项城周口红旗生物科技有限公司爆炸事故：3 月 20 日 11 时 9 分，河南省项城市周口红旗生物科技有限公司厂区发生爆炸，爆炸威力致使居民家玻璃震碎，附近能闻到刺鼻农药味，隔壁服装厂也受波及。事故造成 6 人死亡，3 人受伤。经初步调查，红旗生物科技有限公司将厂房出租给青岛亿途新材料公司生产医药中间体，后青岛亿途新材料公司又转包给项城市三得利生物科技有限公司，在非法生产过程中因反应釜蒸馏超温导致酰基叠氮化物分解爆炸，事故原因仍在进一步调查。

渭南市潼关县森林火灾事故：3 月 23 日上午 8 时许，渭南市潼关县太要镇老虎城村村民黎某某为花椒树地除草，燃烧地里杂草及枯枝时引发火情。火灾发生后火势迅速蔓延，过火面积约 80 余亩。3 月 25 日，黎某某因涉嫌失火罪被潼关县公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【提示警示】

我省即将进入汛期，大风天气多，高处坠落、触电、机械伤害、火灾等易发事故风险增加，同时，春季生产经营、出行旅游等需求增多，安全风险较高。**工程建设方面**，二季度强风天气时有发生，当风力达到 4 级时，应立即停止悬吊作业；5 级以上时，应立即停止高处作业；6 级以上时，应立即停止露天高处作业。高处作业人员务必正确佩戴安全帽、安全带等防护用品，作业前要仔细检查登高设备、脚手架等是否稳固可靠，严禁在无防护设施的情况下进行悬空作业。例如，在搭建外墙脚手架时，要严格按照规范进行搭建，确保脚手架的稳定性，同时设

置足够的安全网，防止人员坠落。**危化品使用方面**，太行食品公司要依据液氨的特性，完备防雷、防静电、防水、通风、防爆、监测报警等设施设备和防护措施，为作业人员配备符合标准的绝缘工作服和工作鞋并做好监督工作。**商贸物流业务方面**，有物流运输业务的分子公司要落实好运输安全主体责任，督促相关方严格司机安全教育与监管，通过签订安全协议和提醒函等方式强化物流运输及贸易环节的相关方管理工作。**消防安全方面**，聚焦高层建筑、服务区、施工现场、生产车间、宿办区等关键部位，扎实推进电动自行车、人员密集场所动火作业、建筑保温材料安全隐患专项整治工作，强化动火作业、电气线路、消防设施检测维护和安全出口、疏散通道管理，加强消防安全风险提示，提高火灾防控水平。**应急值守方面**，要扎实做好 24 小时值班值守和信息报送工作，特别是安全生产、自然灾害、社会稳定等方面的情况，遇有突发紧急情况，第一时间向当日带班领导报送相关信息，坚决杜绝迟报、谎报、瞒报、漏报现象的发生。